



Thisted den 10-10-2019

Der er i oktober md. foretaget inspektion af jeres legeplads.

På grundlag af inspektionen, foretaget af Konsulent  
Søren Grøndberg, er nedenstående rapport udfærdiget.

### **Grundoplysninger:**

Inspektionen er gennemført i forehold til standarden DS/EN1176:2008 serien.  
Der kan være set skriftlige oplysninger om installation, vedligehold og inspektion jfr. DS/EN 1176-1  
Punkt 6.

Inspektionen er foretaget under iagttagelse af dansk rets almindelige ansvars- og erstatningsregler.  
Dog er inspektionen foretaget uden ansvar for eventuelle skader, der sker på ting eller personer  
som følge af brugen af de inspicerede redskaber m.m.

Legeredskaberne er mærket/ikke mærket i henhold til DS/EN 1176-1 punkt 7. Det er derfor muligt/ikke muligt, på denne baggrund at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillings år. Det er muligt/ikke muligt at afgøre, hvor niveau 0 er. Inspektionen gennemføres derfor ud fra det visuelt registrerede. Undtagelsen er ikke nævnt i rapporten.

### **Vilkår:**

Inspektionen er foretaget i henhold til: DS/EN 1176-1+AC, 1176-2 til 1176-7.  
Ved inspektionen kan der være benyttet test værktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1.  
Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber testes ikke, men vurderes visuelt.  
Træsart og evt. imprægnering er ikke vurderet i henhold til 1176-1 pkt. 4.1.3  
Der er ikke foretaget beregninger eller prøvning i henhold til DS/EN 1176-1 pkt. 4.2.2., annek A,B og C. Eller prøvning i forhold til 1176-2 annek B,C og 1176-4 annek A,B og 1176-5 annek A, og 1176-6 annek B,C og D samt 1176-10.  
Der er ikke foretaget udgravning ved stolper, med mindre det er nævnt i forbindelse med gennemgang af legeredskaber. Legeredskaberne eller dele af disse er ikke demonteret for at konstatere eventuelle fejl og mangler. Hvor det vil kræve en stige er der foretaget en visuel vurdering stående på jorden.

## Resultat:

Inspektionen på jeres legeplads er afsluttet hvis de fejl og mangler der er påpeget i rapporten er udbedret inden for de tidsterminer der er nævnt i rapporten.

I skal herefter overholde fremtidige krav til inspektion af legepladsen. Se bilag 1.

**rød K3:** ALVORLIGE OG LIVSTRUENDE FEJL OG MANGLER VED LEGEREDSKABER (bl.a. hoved- og halsklemfælder). Fejl og mangler skal udbedres med det samme, og eventuelle defekte redskaber afspærres for børnene.

**gul K2:** ALVORLIGE FEJL OG MANGLER VED LEGEREDSKABET (bl.a. finger- og fodfælder). Fejl og mangler skal udbedres hurtigst muligt og eventuelle defekte redskaber afspærres for børnene.

**grøn K1:** FEJL OG MANGLER I HENHOLD TIL DANSK STANDARD – hvor der ikke er nogen umiddelbar fare for børnenes sikkerhed, skal sagen udbedres inden næste inspektion.

Nærværende inspektionsrapport må kun gengives i sin helhed og kun med accept fra det pågældende arbejdssted og Konsulent Søren Grøndberg

Opmærksomheden henledes på:

Fremtidige krav til inspektion af legepladsen Bilag1

Lovgrundlag Bilag 2

Har i spørgsmål til rapporten er i meget velkommen til at kontakte mig på mail/tlf.

Med venlig hilsen

Konsulent

Søren Grøndberg - Thisted Kommune

## Observation

Foto	Problem
	<p><b>Mærkning:</b></p> <p>Gyngerne er ikke mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1</p> <p>DS/EN 1176-1 punkt 7</p> <p><b>7.1 Identifikation af redskaber</b></p> <p>Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fabrikantens eller den autoriserede repræsentants navn og adresse</li> <li>Redskabets identifikation og fremstillings år</li> <li>Denne europæiske standards nummer og udgivelsesår, dvs. EN 1176-</li> </ol> <p><b>7.2 Markering af grundniveau</b></p> <p>Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart med markering af grundniveauet</p> <p><b>Graduering: Grøn K1/Gul K2</b></p> <p>DS/EN 1176-1 Generelt</p> <p>DS/EN 1177 Faldunderlag</p> <p>DS/EN 1176-2 Gynger</p> <p>DS/EN 1176- 7 Punkt 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse</p> <p><b>Der blev under inspektionen, konstateret en begyndende biologisk nedbrydning (RÅD) af gyngestativerne. Vi aftalte at der skal holdes kraftigt øje med gyngestativerne og de skal tages ud af drift inden stabiliteten bliver svækket, man skal nok regne med at de bærende komponenter skal være udskiftet inden næste legepladsinspektion</b></p>



Mærkning:

**Gyngen er tydeligt og holdbart mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1**


DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-2 Gynger

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Der er ingen bemærkninger til dette legeredskab**



Mærkning:

**Klatrepladerne er ikke mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Der er ellers ingen bemærkninger til disse legeredskaber**



MÆRKNING MANGLER  
DS/EN 1176-1 Punkt 7.1



Mærkning:

**Legehuset er ikke mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1'**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-1 Punkt 4.2.3 Adgang for voksne

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Der er ellers ingen bemærkninger til dette lege-  
redskab**

MÆRKNING MANGLER  
DS/EN 1176-1 Punkt 7.1



Mærkning:

**Gangbroen er ikke mærket efter DS/EN 1176-1  
Punkt 7,1**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Gangarealet er blevet skiftet side sidste besøg,  
SUPER**

MÆRKNING MANGLER  
DS/EN 1176-1 Punkt 7,1



Mærkning:

**Legeredskabet er ikke mærket efter DS/EN 1176- 7 Punkt**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Der er ellers ingen bemærkninger til dette legeredskab**

MÆRKNING MANGLER  
DS/EN 1176-1 Punkt 7,1



Mærkning:

**Legeredskabet er ikke mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Der er ellers ingen bemærkninger til dette legeredskab**

MÆRKNING MANGLER  
DS/EN 1176-1 Punkt 7,1



Mærkning:

**Legeredskabet er ikke mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-1 Punkt 4.2.3 Adgang for voksne

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Der er ellers ingen bemærkninger til dette legeredskab**



MÆRKNING MANGLER  
DS/EN 1176-1 Punkt 7,1



Mærkning:

**Rutsjebanen er ikke mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-3 Rutsjebaner

DS/EN 1176- 7 Vedligeholdelse

**Der er ellers ingen bemærkninger til dette lege-  
redskab**

MÆRKNING MANGLER  
DS/EN 1176-1 Punkt 7,1



Mærkning:

**Multibanen er ikke mærket efter DS/EN 1176-1  
Punkt 7,1**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Der er ellers ingen bemærkninger til dette lege-  
redskab**



Mærkning:


**Legehuset er tydeligt og holdbart mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Der er ingen bemærkninger til dette legeredskab**



Mærkning:

**Vippehesten er mærket, men ikke efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1**


DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-6 Vipper

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Der er ellers ingen bemærkninger til dette legeredskab**



Mærkning:

**Multilegeredskabet er tydeligt og holdbart mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-3 Punkt 3.4 Tilslutningsrutsjebane

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Der er ingen bemærkninger til dette legeredskab**





Mærkning:

**Legehuset er tydeligt og holdbart mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Der er ingen bemærkninger til dette legeredskab**



Mærkning:

**Sandkassen er tydeligt og holdbart mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Der er ingen bemærkninger til dette legeredskab**



Mærkning:

**Legehuset er ikke mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1**

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-1 Punkt 4.2.3 Adgang for voksne

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

**Legehuset bør efterbehandles, ellers er der ingen bemærkninger til legeredskabet**





Da mange af legeredskaberne er af ældre dato, må man acceptere den manglende mærkning, på nogle af legeredskaberne  
Fremadrettet skal alle nye legeredskaber være mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1  
**Husk at holde øje med jeres gyngestativer, som omtalt**  
Legepladsen beliggende Sjørring Børnehus er **GODKENDT**

1.

**Fremtidige krav til inspektioner.****DS/EN1176, DS/EN 1177**

De gældende europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177, er de standarder som lovgivningen henviser til. De beskriver de sikkerhedsregler som skal overholdes for nye legeredskaber.

**Jeres Inspektioner:**

Omfanget af inspektioner er beskrevet i DS/EN 1176-7 Kap. 6.2 som siger: Udstyret og dets komponenter bør inspiceres som følger:

**Rutinemæssig visuel inspektion**

Den rutinemæssige visuelle inspektion gør det muligt at identificere åbenlyse farer, som kan opstå pga. hærværk, brug eller klimatiske forhold, f.eks. kan farerne bestå i ituslåede dele eller knuste flasker, kanyler etc. For legepladser, som er udsat for intens brug eller hærværk, kan en daglig inspektion være en absolut nødvendighed.

**Driftsinspektion**

Driftsinspektionen er en mere detaljeret inspektion for at kontrollere udstyrets drift og stabilitet især for slidtage. Denne inspektion bør udføres med 1 – 3 måneders intervaller eller som angivet i producentens vejledning. Permanent forseglede dele bør vises særlig opmærksomhed.

**Årlig Hovedinspektion**

Den årlige hovedinspektion foretages med intervaller på højst 12 måneder med henblik på at skabe det generelle sikkerhedsniveau for udstyr, fundamenter og underlag, f.eks. vejrets indflydelse, tegn på råd og tæring, en evt. ændring i udstyrets sikkerhedsniveau som resultat af foretagne reparationer, supplerende eller erstattede komponenter. Permanent forseglede dele bør vises særlig opmærksomhed. Denne inspektion af udstyret bør udføres af kvalificerede personer i nøje overensstemmelse med producentens instruktioner eller DS/EN 1176-1+AC, 1176-2 til 1176-7.

Bilag 2.

**Lovens betydning for ejeren****Legeredskaberne:**

Den gældende lovgivning har betydning på flere områder. Alle legeredskaber, som er anskaffet efter standardernes ikrafttræden, skal overholde disse. Dette er leverandøren forpligtet til ved installationen. Redskaber som er anskaffet, opstillet eller hvorpå der er foretaget ændringer efter ikrafttrædelse af DS/EN 1176 og DS/EN 1177 skal opfylde kravene til disse. Redskaber som er anskaffet, opstillet eller hvorpå der er foretaget ændringer før ikrafttrædelse af DS/EN 1176 og DS/EN 1177 skal opfylde kravene gældende på daværende tidspunkt.

I denne rapport vil der blive foretaget inspektion af redskaberne efter de nuværende standarder.

**Ansvar for legepladsen:**

Det er ejeren, som har ansvaret for at legepladsen og legeredskaberne overholder den gældende lovgivning. Det er vigtigt at pointere, at dette ansvar også er gældende udenfor en eventuel åbnings-tid. Dette skyldes, at reglerne udelukkende omhandler legeredskaber og hverken tager højde for brugere eller tidspunktet for brugen



